

枕崎校区合同点検箇所



【西本町と住吉町の点滅信号交差点】

- ・横断歩道がないため、車が停止線を越えて止まる。
- ・止まれの道路標示が消えている。



【「OLDMAN」の隣】

- ・空き家の2階の窓が外れていて落下の恐れがある。

合同点検箇所



【ひろしま歯科〜かごしまや】あたりの五差路

- ・五差路のため、小学1年生だと渡ってよいか判断しづらい。
- ・交差点が重なっているのが危ない。

枕崎校区合同点検箇所



【園田眼科付近の五差路】
・大雨時の水はけが悪い。



【東本町 JR 線路近く】
・線路沿いにフェンスがない。



【的場水産近くの下り坂】
・道路が狭いが、歩行者と自転車が両方を通る。
・スピードを出して通る車がいる。



【日之出公園付近の川(側溝)】
・川の柵の幅が広いので、滑ったときに事故につながる恐れ。

桜山校区合同点検箇所



【鹿籠町郵便局付近道路】

- ・歩道と道路の距離が近い。
- ・スピードを出す車や高齢者ドライバーも多い。



【鹿籠郵便局から立神に至る道路のカーブ】

- ・歩道と道路の距離が近い。
- ・スピードを出す車や高齢者ドライバーも多い。



【湯山団地付近から木場に至る道路】

- ・見通しが悪く道幅も狭い。



合同点検箇所



【小学校横～中学校体育館裏】

- ・登下校時に加世田方面、枕崎方面とも車の交通量が多い。送迎の車も多い。
- ・中学校運動場横は草が生い茂っている。

桜山校区合同点検箇所



【寿町 720 番地付近】

- ・崖上部の竹やぶや木の根がむき出しになり崩れそう。



【西堀(寿町 98 番地周辺)】

- ・T字路の交差点に停止標識がなく危険。



【妙見神社付近のがけ】

- ・低いがけではあるが、ここ数年大雨でがけが崩れている。



別府校区合同点検箇所



合同点検箇所



【倭積田（学校南，市営住宅付近）】

- ・市営住宅から通りに出た際，道路を渡った方にしか歩道がなく，登下校が危険である。

別府校区合同点検箇所



【南薩縦貫道 下山付近 南方園看板】
・横断歩道を渡ろうとしても車がなかなか止まらない。

立神校区合同点検箇所



【大塚公民館前の坂道】

- ・雨天時は、駐車場前の坂道に水が勢いよく流れてくる。
- ・急な坂道なので、徒歩で転んだり、自転車で急にスピードが増したりする危険がある。

合同点検箇所



【田中グラウンド付近の十字路】

- ・十字路の道幅が同じで、「止まれ」の標識がない。
- ・停止線が消えたり薄くなったりしている。



【立神郵便局～Aコープの間】

- ・側溝にふたがない。
- ・見通しが悪い。

立神校区合同点検箇所



【学校前自動販売機交差点】

- ・橋の道幅が狭く，見通しも悪い。
- ・交通量も多い。
- ・大雨時は水かさが増し，濁流が流れる。



【南海自動車学校近くの点滅信号交差点】

- ・交通量が多い。
- ・点滅信号のため，車のスピードが出ていることが多い。
- ・白線が薄くなっており，車両走行帯が目立たなくなっている。



【テニスコート裏突き当りT字路】

- ・坊津方面からの車の交通量が多く，スピードも出ている。
- ・側溝にふたがない。



【立神小北門付近】

- ・左側の側溝にはふたがあるが，右側にはない。

立神北町

立神本

健康・子ども課合同点検箇所



【妙見保育園前の横断歩道】

・ 見通しのいい直線道路だが、交通量が多い。

合同点検箇所



【妙見保育園南側】

・ ガードレールなしの高さ5 mの用水路があり、転落の可能性がある。

【中島池決壊】

・ 中島池決壊後 30 分以内に 50 c m 浸水の可能性がある。

(要望)

一刻も早い警報