橋りょう個別施設計画

令和5年1月更新

枕崎市 建設課

【様式1-2】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

《判定区分》

平成26年度以降 Ⅰ:健全 Ⅱ:予防保全段階 Ⅲ:早期措置段階 Ⅳ:緊急措置段階

平成25年度以前 1:損傷が特に認められない 2:損傷が小さいがある 3:損傷がある 4:損傷が大きい 5:損傷が非常に大きい

No	施	投名	道路	路線名	所在地	橋長	幅員	架設	供用	最新	判定	施設毎の	判定区分	点	点検予定 〇 点検			•	詳細設	計予定	Δ ‡	詳細設計	†済 ▲	補化	修計画	□ 補修済			講ずる措置の内容	点検費用	詳細設計費用	補修費用
INO.	橋梁名	(フリカ゛ナ)	種別	超際 有	別在地	(m)	畑貝	年度	年数	点検 年次	推移	前回	今 回	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	味 A 公担 国のい存	(千円)	(千円)	(千円)
1	瀬戸口橋	セトク゜チハ゜シ	1級	枕崎山口線	妙見町	3. 7	8.6	1950	71	H28	\rightarrow	II	П			•			•				0				Δ		断面修復・ひびわれ補修	138	4, 439	2, 462
2	第二中洲橋	タ゜イニナカスハ゜シ	1級	枕崎山口線	妙見町	27. 5	7. 0	1986	35	R3	\rightarrow	I	I			•					•					0				876	_	_
3	前田橋	マエタ・ハ・シ	1級	小江平木場線	木場町	4.0	6. 0	1957	64	H28	\rightarrow	II	П			•			•				0					Δ	断面修復・高欄取替	101	4,030	2, 433
4	小川橋	オカ゛ワハ゛シ	1級	小江平木場線	桜木町	62. 6	12.0	1990	31	H28	\rightarrow	II	П			•					•	•			0				橋面防水・ひびわれ補修	3, 113	7, 263	58, 000
5	馬追川橋	ウマオイカ゛ワハ゛シ	1級	田中火之神線	立神本町	19. 2	13.0	2003	18	R3	\rightarrow	I	I			•					•					0				1,030	_	_
6	下園橋	シモゾ゛ノハ゛シ	2級	宝寿庵山口線	妙見町	21. 5	4.0	1966	55	R3	\rightarrow	III	Ш			•					•					0			架け替え(県事業)	393	5, 018	
7	竹中橋	タケナカハ"シ	1級	神浦木浦線	道野町	12.0	7. 0	1970	51	H28	\rightarrow	II	П			•			•	•			0					0	橋面防水・断面修復	359	4, 428	16, 881
8	天神橋	テンシ゛ンハ゛シ	2級	東西白沢線	白沢東町	8. 4	5. 5	1986	35	R2	\rightarrow	I	I			•				•					0					206	_	_
9	神河橋	カミカワハ゜シ	2級	東西白沢線	白沢東町	8. 0	5. 0	1952	69	H26	7	Ш	I	A	•				•				0					0	橋面防水・断面修復・ひびわれ補修	174	2,640	7, 835
10	権現橋	コ゚ンケ゚ンパシ	1級	桜山水流線	桜山町	51. 6	6. 2	2008	13	H27	\rightarrow	I	I		•				•					0						1, 243	_	_
11	金山橋	キンサーンハーシ	1級	金山線	田布川町	12. 8	6. 0	1979	42	H26	\ <u>\</u>	Ш	I	A	•				•				0					0	断面修復・ひびわれ補修・一体化工法	358	3, 070	13, 932
12	大塚橋	オオツカハ゛シ	その他	大塚馬込線	大塚中町	4. 3	5. 1	1961	60	R3	7	I	П				•				•		Δ			0			橋面防水・断面修復・ひびわれ補修	85	6,000	20,000
13	松下橋	マツシタハ゛シ	その他	松下線	桜山東町	2. 9	4. 9	1972	49	R2	\rightarrow	I	I			•				•					0					68	_	_
14	第二田布川橋	タ´イニタフ´カ´ワハ´シ	2級	田布川宇宿線	田布川町	5. 4	4. 3	1958	63	R2	\rightarrow	I	I			•				•					0					102	_	_
15	木原橋	キハラハ゜シ	その他	木原線	栄本町	14. 4	4.8	1983	38	R2	\rightarrow	II	П			•				•					Δ				橋面防水・断面修復・ひびわれ補修	336	5, 095	14, 899
16	犬牟田橋	イヌムタハ゜シ	その他	越脇木原線	若葉町	2. 6	11.0	2006	15	H29	\rightarrow	I	I				•					•					0			111	_	_
17	馬追橋	ウマオイハ゜シ	その他	田中塩屋線	立神本町	17. 0	5. 5	1965	56	H28	\rightarrow	Ш	Ш			•			A	•		•	0					0	支承取替・橋面防水・断面修復・ひびわれ補修	423	4, 928	34, 854
18	第二馬追橋	タ゛イニウマオイハ゛シ	その他	塩屋線	立神本町	21. 1	9. 5	1995	26	H28	\rightarrow	II	П			•					▲■	•			0				橋面防水・ひびわれ補修	861	4, 739	23, 354
19	美初橋	ミリオハ゜シ	その他	美初線	美原町	8. 4	5.0	1974	47	R3	7	I	П			•					•		Δ			0			橋面防水・ひびわれ補修	191	6,000	20,000
20	新橋	シンパーシ	その他	新町尻無線	新町	18. 6	5. 2	1976	45	R2	7	Ш	I		•	-				•				0					支承取替・断面修復・ひびわれ補修	376	4, 956	30, 996
21	滑川橋	ナメリカワハ゛シ	2級	道野金山線	田布川町	23. 6	6.5	2014	7	H29	\rightarrow	I	I				•					•					0			697	_	_
22	下河橋	シタンカワハ゛シ	その他	田布川河内線	田布川町	10. 7	4. 5	1976	45	R2	\rightarrow	II	П			•				•				Δ					橋面防水・ひびわれ補修	218	4, 782	21,800
23	井手神橋	イデ゛カ゛ミハ゛シ	その他	大塚井手神線	大塚中町	12. 6	5.0	2001	20	R3	\rightarrow	I	I			•					•					0				303	_	_
24	谷原橋	タニハラハ"シ	その他	日渡大塚線	立神北町	3.0	3. 5	1996	25	H29	\rightarrow	I	I				•					•					0			61	_	_
25	宝寿庵橋	ホウシ ゚ ュアンパ シ	その他	宝寿庵桜山線	寿町	40. 5	8. 0	2003	18	H27	\rightarrow	I	I		•				•					0						1, 259	_	_
26	上ノ向橋	カニノムカイハ゛シ	その他	上ノ向線	田布川町	11. 3	4. 5	1980	41	R3	\rightarrow	I	I			•					•					0				244	_	_
27	神園川1号橋	カミソノカ゛ワイチコ゛ウキョウ	その他	街路3・6・12号線	東本町	3. 0	11. 1	1995	26	H29	\rightarrow	I	I				•					•					0			129	_	_
28	神園川2号橋	カミソノカ゛ワニコ゛ウキョウ	その他	街路36号線	千代田町	3. 0	5. 0	1993	28	H29	\rightarrow	I	I				•					•					0			58	_	_
29	神園川3号橋	カミソノカ「ワサンコ「ウキョウ	その他	街路3・5・5号線	千代田町	3. 0	15. 0	1991	30	H29	\rightarrow	I	I				•					•					0			175	_	_
30	神園川4号橋	カミソノカ「ワヨンコ「ウキョウ	その他	街路14号線	住吉町	3. 0	4. 5	1992	29	H29	\rightarrow	I	I				•					•					0			52	_	-
31	神園川5号橋	カミソノカ「ワコ゛コ゛ウキョウ	その他	街路3の1号線	住吉町	4. 5	8. 0	1990	31	H29	→	I	I				•					•					0			140	_	-
32	神園川6号橋	カミソノカ「ワロクコ「ウキョウ	その他	街路79の1号線	西本町	4. 5	4. 0	1990	31	R3	→	II	П				•				•			Δ				0	橋面防水・ひびわれ補修	70	3, 806	100
33	神園川7号橋	カミソノカ「ワナナコ「ウキョウ	その他	街路13の1号線	西本町	4. 5	5. 5	1989	32	H29	→	I	I				•					•					0			96	_	-
34	神園川8号橋	カミソノカ゛ワハチコ゛ウキョウ	その他	街路12号線	折口町	4. 5	7. 3	1987	34	H29	→	I	I				•					•					0			128	_	-

【様式1-2】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

《判定区分》

平成26年度以降 Ⅰ:健全 Ⅱ:予防保全段階 Ⅲ:早期措置段階 Ⅳ:緊急措置段階

平成25年度以前 1:損傷が特に認められない 2:損傷が小さいがある 3:損傷がある 4:損傷が大きい 5:損傷が非常に大きい

N.	施計	施設名		路線名	所在地	橋長	幅員	架設	供用	最新 点検	判定	施設毎の	判定区分	点	検予定	0	点検済	•	詳細設	計予定	Δ #	詳細設書	計済 ▲	補信	*計画	□ å	甫修済	-	講ずる措置の内容	息便實用	詳細設計 費用	補修費用
IVO.	橋梁名	(フリカ・ナ)	種別	昭秋 在	771111.FE	(m)	畑貝	年度	年数	年次	推移	前回	今 回	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	神りの相直の内谷	(千円)	(千円)	(千円)
35	神園川9号橋	カミソノカ゛ワキュウコ゛ウキョウ	その他	街路11号線	折口町	5. 4	5.5	1953	68	R2	\rightarrow	II	П			•				•		•		0					橋面防水・ひびわれ補修	115	6,000	10,000
36	第二花渡橋	タ゜イニケト゜ハ°シ	1級	桜山神浦線	桜山町	51.9	10.8	2007	14	H27	\rightarrow	I	I		•				•					0						2, 168	_	_
37	松之尾橋	マヴノオハ゜シ	1級	港線	松之尾町	124. 8	3 14.3	1975	46	R2	- 7	Ш	I		•		•	•	•	•					0				橋面防水・断面修復・ひびわれ補修・伸縮装置	6, 934	17, 709	219, 049
38	明口橋	アケク゜チハ゜シ	その他	上園明口線	田布川町	2. 7	3.8	1981	40	R3	\rightarrow	II	П				•				•					Δ			断面修復・ひびわれ補修	52	4, 181	5, 220
39	田野々橋	タリノハーシ	その他	田布川田野々線	田布川町	9. 9	4.5	1981	40	R3	7	I	П			•					•					0				219		0
40	寺田橋	テラダ・ハ・シ	その他	梅ケ迫立神センター線	立神本町	16. 4	4.0	1970	51	R1	\ <u>\</u>	Ш	I	A	•				•				0					0	橋面防水・断面修復・ひびわれ補修・桁塗装	293	3, 375	15, 682
41	宇都尻橋	ウトシ "リハ"シ	その他	塩屋宇都尻線	大塚南町	3. €	4.5	1977	44	R3	\rightarrow	I	I			•					•					0				112	_	_
42	大場瀬橋	オオハ" セハ" シ	その他	鳥越木浦線	桜山上町	2. 8	4.5	1980	41	H29	\rightarrow	I	I				•					•					0			48	_	_
43	瀧ノ下橋	タキノシタハ゛シ	その他	美初山神線	枕崎字山神	5. (3.3	1933	88	H28	\rightarrow	II	П			•			•	-			0					0	断面修復・ひびわれ補修	72	2, 471	5, 013
44	大谷橋	オオタニハ゜シ	その他	美初山神線	枕崎字二ツ石後	5. (3.7	1943	78	R1	\rightarrow	II	П			•			•					0		Δ		0	断面修復・ひびわれ補修	89	4, 030	4, 190
45	宇宿橋	ウスキハ゛シ	その他	明口宇宿線	東鹿篭字スミケン	5. 7	4.5	1982	39	R3	\rightarrow	I	I			•					•					0				117	-	_
46	竹山橋	タケヤマハ゛シ	その他	美初竹山北線	木原町	12. 5	4.2	1979	42	R1	\rightarrow	II	П		•				•		•	•		0				0	断面修復・ひびわれ補修	204	3, 390	21, 400
47	木浦橋	キウラハ゛シ	その他	木浦線	桜山上町	7. 0	4.0	1980	41	R2	\rightarrow	II	П			•				•					0				断面修復・ひびわれ補修	112	4, 685	100
48	大崎橋	オオサキハ゛シ	その他	俵積田山崎線	里町	26. 0	8.6	1984	37	R3	\rightarrow	II	II				•				•					0		Δ	断面修復・ひびわれ補修	929	7, 615	14, 442
49	第二竹中橋	タ゛イニタケナカハ゛シ	その他	落線	道野町	12. 0	5. 5	1951	70	R2	\rightarrow	I	I			•				•					0					284	_	_
50	清水橋	キヨミス゛ハ゛シ	その他	道野鹿倉線	道野町	11. 1	5. 1	1979	42	R2	\rightarrow	II	II			•				•					Δ				橋面防水・ひびわれ補修	265	5, 298	26, 826
51	田ノ神橋	タノカミハ゛シ	その他	田布川田神線	田布川町	10. 9	4.0	1988	33	R3	\rightarrow	I	I			•					•					0				212	_	_
52	仁田浦東橋	ニタウラヒカ゛シハ゛シ	その他	仁田浦白沢線	仁田浦町	16. 5	9.5	1994	27	H30	\rightarrow	II	II					•			•	-	0					0	橋面防水・ひびわれ補修・伸縮装置	673	4, 185	10,000
53	第二大塚橋	タ゛イニオオツカハ゛シ	2級	大堀大塚線	大塚中町	11. 8	5 10.3	1993	28	R2	\rightarrow	II	П			•				•		•		0					橋面防水・ひびわれ補修	503	6,000	20,000
54	牧園橋	マキゾ゜ノハ゛シ	その他	牧園大塚線	園見本町	2. 4	4.0	1994	27	H29	\rightarrow	I	I				•					•					0			61	_	_
55	中崎橋	ナカサ゛キハ゛シ	その他	木場札尾線	園見本町	3. (7.0	1991	30	H28	\rightarrow	II	П			•			•				0				Δ		断面修復・ひびわれ補修	99	3, 806	3, 821
56	上畑野橋	ウエハタノハ゛シ	その他	木場下野原線	木場町	2. 3	8.3	1976	45	H28	\rightarrow	II	П			•			•					0				0	断面修復・ひびわれ補修	116	3, 806	5, 376
57	石出橋	イシテ゛ハシ	その他	西堀美初線	美原町	12. 0	7.5	1994	27	R2	7	I	П			•				•		•		0					橋面防水・ひびわれ補修	408	6,000	20,000
58	新神浦橋	シンカミウラハ゛シ	その他	神浦線	桜山町	46. 8	6.7	2007	14	H27	\rightarrow	I	I		•				•					0						1, 218		_
59	円妙ヶ堀橋	エンミョウカ゛ホ゛リハ゛シ	その他	円妙ヶ堀1号線	東鹿篭字石ノ落	3. 1	5.0	1984	37	H28	\rightarrow	II	П			•			•	•			0					0	断面修復・ひびわれ補修	74	2,651	2, 480
60	二本木橋	ニホンキ゛ハ゛シ	その他	谷原二本木線	立神北町	3. 6	4.0	1978	43	H28	\rightarrow	II	П			•			•	-			0					0	断面修復・ひびわれ補修	66	2, 537	2, 893
61	河前谷橋	コマエタニハ゛シ	その他	桑木迫線	東鹿篭字茅ヶ尾	61. (5.0	1990	31	R2	7	II	I			•				•				0						1, 469	_	_
62 第	5二中州橋歩道橋	タ゛イニナカスハ゛シホト゛ウキョウ	1級	枕崎山口線	妙見町	27. 8	5 2.5	1976	45	R2	→	I	I			•				•					0					331	_	_
63	馬追橋歩道橋	ウマオイハ シホト ウキョウ	その他	田中塩屋線	立神本町	17. 8	2.0	1989	32	R2	\rightarrow	I	I			•				•					0					190	_	_
64	井ノ尻橋	イノシ゛リハ゛シ	その他	山河線	寿町	40. 8	6.2	2005	16	H27	\rightarrow	I	I		•				•					0						983	_	_
65	永沢橋	ナカ゛サワハ゛シ	その他	飛行場芫ノロ線	別府字芫ノロ	8. 1	6.5	1998	23	R3	\rightarrow	I	I				•				•					0				241	_	_
66	園田橋	<i>リノタ</i> へっシ	その他	尻無園田線	栄本町	12. 0	3.5	1979	42	R3	\rightarrow	II	П				•				•		Δ		0				橋面防水・ひびわれ補修・表面保護	200	6,000	20,000
67	桟敷橋	サシ"キハ"シ	その他	滝ノ上鍋屋敷線	火之神北町	9. 2	6.6	1993	28	H29	\rightarrow	I	I				•					•					0			270	_	_