

令和3年度 通学路等の対策実施箇所一覧（対策実施中含む）

【枕崎校区】

路線名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間	点検番号	
1	通学路	国道225号線 横 (枕崎中学校平田潟線)	ファミリーマート平田店裏 花渡川沿いの河川管理道路（市道）	ガードレールがなく歩行時に転落の危険がある。	通学路の変更	学校	対策済 R3	枕崎小学校1
2	通学路	街路12号線	枕崎幼稚園前	枕崎幼稚園入口付近の交通量が多い。	①路面標示等の設置 ②職員による安全指導，送迎時等保護者への安全指導	①枕崎市 ②枕崎幼稚園	①対策予定 R4～ ②対策済	枕崎小学校2
3	通学路	街路4号線	千代田町12番地先～ 千代田町22番地先	歩道内の舗装や側溝等の老朽化が進み，ガードパイプの腐食も著しい。	歩道内の老朽化した側溝等の改修を行い，それに伴い老朽化した舗装や交通安全施設の更新。スムーズ横断歩道	枕崎市	年度内対策予定	枕崎小学校4
4	通学路	①国道225号 ②小江平木場線	①小江平交差点 ②桜木町200番2地先～ 桜木町474番地先	五叉路である上に傾斜が強く，雨天時には冠水する。 (交差点及び市道歩道内の流末排水路の断面不足のため交差点が冠水する。)	①交差点内（国道）の排水路改修 ②歩道内の排水路改修に伴い，老朽化した歩道を含む道路改良	①国 ②枕崎市	対策中 H31～R4	枕崎小学校3
5	通学路	街路55号線	枕崎市立病院付近	大きな水路があり，また道路幅員も狭いため，離合の際に転落や接触の危険がある。	水路の暗渠化，道路改良による歩行空間確保	枕崎市	対策中 R3～	枕崎小学校5
6	通学路	街路69号線	台場公園東側付近	側溝のサイズも大きく蓋板もないため，車両通行時に側溝に転落する可能性がある。側溝の老朽化も著しい。	側溝の改修，道路改良による歩行空間確保	枕崎市	対策中 R3～	枕崎小学校7
7	通学路	街路3・4・4の1号線	台場公園西側付近	歩道内の舗装や側溝等の老朽化が進み，ガードパイプの腐食も著しい。	側溝・歩道の改修	枕崎市	対策中 R3～	枕崎小学校6
8	通学路	街路3・6・12号線	枕崎駅付近	歩道が狭く，凹凸でつまづき倒れて車道に飛び出す危険がある。	側溝・歩道の改修による歩行空間確保	枕崎市	対策中 R3～	枕崎小学校8
9	通学路	街路3・6・12号線	枕崎小学校から枕崎中学校を結ぶ道路	歩道内の舗装や側溝等に凹凸が生じており，転倒する恐れがある箇所が点在している。	歩道の整備（予定）	枕崎市	対策予定 R4～	
10	通学路	街路5号線	枕崎小学校階段門付近	小学校の門付近に位置し，歩道が狭くカーブで見通しも悪いため，車道へのはみ出しや横断時に危険である。	①歩道の拡幅（予定） ②一車線化（予定）	枕崎市	対策予定 R4～	

《対策検討メンバー》教育委員会，学校・PTA，幼稚園・保育園代表，鹿児島国道事務所，南薩地域振興局土木建築課，枕崎市建設課，枕崎市総務課危機管理対策係，枕崎市福祉課社会係，枕崎警察署

令和3年度 通学路等の対策実施箇所一覧（対策実施中含む）

【桜山校区】

	路線名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間	点検番号
1	通学路	桜山水流線	桜山小・中学校入口付近	交通量が比較的多く、速度を落とさない車が見られる。	①停止線、横断歩道の引き直し ②外側線の引き直し	①警察 ②枕崎市	①R3対策済 ②年度内対策予定（R3）	桜山小学校1
2	通学路	枕崎山口線	妙見保育園付近	交通量が比較的多く、速度を落とさない車が見られる。	①ラバーボールの設置 ②路面標示（強調・スピード落とせ等）	枕崎市	年度内対策予定（R3）	桜山小学校2
3	通学路	神浦木浦線	東新化成付近の急な法面	歩道もなく、過去に倒木や崩土が発生しており、歩行者が危険である。	斜面を安定した勾配にする道路改良	枕崎市	年度内対策予定（R3）	桜山小学校3

【別府校区】

	路線名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間	点検番号
1	通学路	県道打木谷白沢津線	俵積田交差点 瀬戸俵積田線 俵積田山崎線	児童・生徒が登下校時に渡る横断歩道の白線が消えている。	①横断歩道の引き直し	①警察	①R3対策済	別府小学校1
2	通学路	県道打木谷白沢津線 枕崎知覧線	中原交差点	交通量が多いため、道路の規制線や横断歩道等がだいぶ薄くなっており、見えにくくなっている。雨の日は特に見えづらい。	①停止線、横断歩道の引き直し ②路面標示の引き直し	①警察 ②県	①R2対策済 ②R3対策済	別府小学校2

【立神校区】

	路線名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間	点検番号
1	通学路	大塚馬追橋線	焼き肉五右衛門店前	交差点だが、路面標示が薄れ、安心して横断できない。	横断歩道の引き直し	警察	R3対策済	立神小学校1
2	通学路	塩屋大塚線	第二馬追橋付近	交差点だが、路面標示が薄れ、安心して横断できない。	停止線、横断歩道の引き直し	警察	R3対策済	立神小学校2

《対策検討メンバー》教育委員会、学校・PTA、幼稚園・保育園代表、鹿児島国道事務所、南薩地域振興局土木建築課、枕崎市建設課、枕崎市総務課危機管理対策係、枕崎市福祉課社会係、枕崎警察署