

枕崎校区危険箇所

枕崎中



【エネオス前の五差路】
・大雨時に水はけが悪い。



【マツノシタ Delica 前】
・山下モータース側から天平会館に曲がる
右折車が止まらない。

枕崎小



【緑町の側溝】
・蓋がなく、増水時に危険あり。



【枕崎小正門付近】
・子供たちの登校時間帯に渋滞する。

枕崎校区危険箇所

合同点検箇所

斎場翠蓮



【斎場翠蓮前の水路】

・深い側溝があり、増水すると危険である。

◎要望

・ガードレールの設置



【富士保育園に向かう歩道】

・ガードレールがない。

◎要望

・ガードレールの設置

枕崎駅



【東本町 JR 線路近く】

・線路沿いにフェンスがない。

◎要望

・フェンスの設置

Aコープ



【日之出公園付近の川(側溝)】

・川の柵の幅が広いので、滑ったときに事故につながる恐れがある。

桜山校区危険箇所



【鹿籠郵便局から立神に至る道路のカーブ】

- ・歩道と道路の距離が近い。
- ・スピードを出す車や高齢者ドライバーも多い。

◎要望

- ・スピードを落とす工夫や注意喚起、ガードレール等の設置



【湯山団地付近から木場に至る道路】

- ・見通しが悪く道幅も狭い。

◎要望

- ・スピードを落とす工夫や注意喚起、ガードレール等の設置

鹿籠郵便局

桜山中

桜山小

枕崎高



【鹿籠麓町郵便局付近道路】

- ・歩道と道路の距離が近い。
- ・スピードを出す車や高齢者ドライバーも多い。

◎要望

- ・歩道を作るか、自転車通行帯の設置



【小学校横～中学校体育館裏】

- ・登下校時に交通量が多い。
- ・中学校運動場横は草が生い茂り、崖からの落石等、状態が悪く危険である。

◎要望

- ・路側の整備と速度表示の引き直し



【金山・田布川に向かう道路】

- ・歩道に落ち葉や枝が多く落ちている。

◎要望

- ・自転車通行帯を作るか、歩道にある落ち葉や枝の処理

桜山校区危険箇所

合同点検箇所

桜山小



【よつもと工務店前】
・歩道が狭く、信号待ちの際に私有地に入ってしまう。
⇒枕崎警察署に相談中



【妙見神社横の道路】
・樹木で覆われており、夕方以降は暗くなり道路状況が見えない。
◎要望
・街灯の設置



【寿町 720 番地付近】
・崖上部の竹や木の根がむき出しになり崩れそう。登下校や少年団活動の行き帰りで利用が多い。
◎要望
・崖崩れを防ぐ施行

妙見神社



【西堀(寿町 98 番地周辺)】
・T字路の交差点に停止標識がなく危険。登下校や少年団活動の行き帰りで利用が多い。
◎要望
・「とまれ」表紙・表示の設置

コスモス

別府校区危険箇所



【べっぷ里山こども園前の道路】

- ・制限速度40kmの道だが、スピードを出す車がいる。

◎要望

- ・「スピード落とせ」などの看板の設置



別府校区危険箇所

合同点検箇所



【下山、南方園の看板のある交差点】

- ・歩行者がいても止まらない車がいる。
- ◎要望
- ・横断歩道があることを、◇以外でも示してもらいたい。



【真茅】

- ・一旦停止で止まらずに通り過ぎる車がいる。
- ◎要望
- ・「止まれ」の道路標示が薄くなって見づらいなので書き直してほしい。

合同点検箇所

立神校区危険箇所



【立神小正門前～立神小前交差点】

- ・車と歩行者の距離が狭い。
- ◎要望
- ・外側線（区画線の設置）



【ビニールハウス群】

- ・道路沿いに鉄パイプを重ねている箇所が多い。
- ・側溝も深い。
- ◎要望
- ・側溝に蓋を設置



【森田橋周辺】

- ・川沿いに保護柵がない。斜面は傾斜が急で雑草が生い茂っており、転倒すると危険。
- ◎要望
- ・保護柵の設置




【田中グラウンド付近の十字路】

- ・十字路の道幅が同じで、「止まれ」の標識がない。
- ・停止線が消えたり薄くなったりしている。
- ◎要望
- ・停止線及び標識の設置



【駒場相撲場周辺】

- ・深い側溝があるが蓋がないところがある。
- ◎要望
- ・側溝に蓋を設置



立神校区危険箇所



【サン・フレッシュ枕崎付近】

- ・道路の側溝に蓋がないところがあり、夕方などは危険。
- ・空き地から道路に木が飛び出しているところがある。

◎要望

- ・側溝に蓋を設置
- ・木の伐採



【南海自動車学校付近】

- ・建物により視界不良
- #### ◎要望
- ・ミラーの設置

立神中

南海自動車学校



【立神小とニシムタの間の道路】

- ・道が狭く車と近い。



【南海自動車学校前の道路付近】

- ・路側帯が消えている。

◎要望

- ・線の引き直し

保育所・認定こども園、児童クラブ危険箇所

合同点検箇所



【中央町 274 番地付近】

- ・緩やかな勾配のある市道となっているため、大雨・豪雨時には同交差点が冠水し、児童の登下校時に危険が認められる。

◎要望

- ・警察。消防等の規制もしくは、用水路の清掃等を行い、水捌けをよくしてほしい。

立神海の風こども園



【西側市道】

- ・狭隘な市道であり、カーブとなっているため、登校園時に事故につながるおそれが認められる。
- ・標識等は設置されているが、路面標示の停止線及び止まれが消えかかっており、視認性に問題が認められる。

◎要望

- ・市道の幅員を広くしてほしい。
- ・白線を引き直してほしい。