

# 枕崎校区通学路対策箇所図

NO. 1



⑤五叉路で、雨天時に冠水する。校門付近の横断歩道に死角ができる

<対策メニュー>  
・減速路面標示  
・交差点改良

②車とすれ違う時に危険

<対策メニュー>  
・減速表示

①子ども達の待つ場所が危険

<対策メニュー>  
・車停止線の引下げ  
・児童停止マーク設置

③変則交差点で、信号待ちの児童が危険

<対策メニュー>  
・交差点改良

--- : 対策通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】  
教育委員会・学校・警察署  
PTA・道路管理者

# 枕崎校区通学路対策箇所図

NO. 2



# 桜山校区通学路対策箇所図

NO. 1



## 【対策検討メンバー】

教育委員会・学校・警察署  
PTA・道路管理者

②横断歩道の白線が  
消えかかっている

### <対策メニュー>

・舗装工事に伴い、横断歩  
道等の区画線設置（済）



④変則交差点のため  
歩行者が横断する際  
危険



### <対策メニュー>

・道路構造的問題が  
あり、長期的に検  
討

①歩道が狭くガード  
レールもないため、  
低学年生は危険




### <対策メニュー>

・局部的に歩道幅  
を检讨

--- : 対策通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



# 桜山校区通学路対策箇所図

NO. 2



③道が狭く、草が茂っている



<対策メニュー>

- ・幅員が狭いが見通しが良いため、学校の方で安全指導をしていく

- - - : 対策通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

教育委員会・学校・警察署  
PTA・道路管理者



⑤国道からの車が減速せずに小道に進入



<対策メニュー>

- ・交差点付近の区画線を設置 (済)



- - - : 対策通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

【対策検討メンバー】  
教育委員会・学校・警察署  
PTA・道路管理者

# 別府校区通学路対策箇所図

NO. 1



①夏場は雑草が伸び側溝の蓋がない。暗い場所があり、歩道が狭い



<対策メニュー>

- ・ 蓋を設置
- ・ 雑草は年2回伐採

- - - : 対策通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

教育委員会・学校・警察署

PTA・道路管理者



②児童の八割が使用する交差点で、交通量も多い



<対策メニュー>

・交差点付近の区画線引き直し(済)



・車停止線の引下げ



- - - : 対策通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

教育委員会・学校・警察署

P T A ・道路管理者

# 別府校区通学路対策箇所図

NO. 3



③歩道が交差点を境  
に右側から左側へ変  
わる



<対策メニュー>  
・横断歩道新設

--- : 対策通学路(学校指定)


● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】  
教育委員会・学校・警察署  
PTA・道路管理者

南方園グループ  
ホームけやきの里  
老人ホーム南方園

# 立神校区通学路対策箇所図

NO. 1



# 立神校区通学路対策箇所図

NO. 2



⑥交通量が多く、道幅が狭い



<対策メニュー>

- ・外側線の引き直し

④信号機の無い横断歩道で危ない



<対策メニュー>

- ・信号機の有る横断歩道を使う

---  
通学路変更

- - - : 対策通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

⑤歩道が途中までしか無く危険である



<対策メニュー>

- ・道路改良予定

⑦歩道が途中までしか無く危険である



<対策メニュー>

- ・歩道の新設を含む、道路改良を実施する。

【対策検討メンバー】

教育委員会・学校・警察署  
PTA・道路管理者

